



電源

バーナー

フロアー



送風





## 注意

- ❗ 焼却中は、かならず、パーナーか送風を運転して使用して下さい。
- ❗ 少量でも焼却中は、絶対にメイン・スイッチをOFFにしないで下さい。(パーナーの故障の原因になります。)
- ⊘ 停電時は使用しないで下さい。

型式 KSB 76 製造番号 24665  
株式会社 ダイヤモンド工業













電源

パーター

ブロー



故障

ダイヤモンドバーナー

型式 KSB 120 製造番号 24057

株式会社 ダイヤモンド工業



















